10	—"—	5KE		SIIBRID
20	—"—	K-2		—"—
15	—"—	K-4		—"—
10	—"—	5KE		—"—
15	—"—	K-3		
15	—"—	K-5		
15	—"—	K-4		
15	—"—	KK		
120	—"—			
120	—"—			
20	—"—	KK		SIIBRID
2×20	—"—	KK		
2×30	—"—	KK		
2×20	—"—	K-8		SIIBRID
2×10	—"—	K-8		—"—

	K-10	100-8-15	40.30	40.30	37.90	450/450	B	M			—"—	2×15	—"—	K-9		—"—
									2	39.10	2×11	—"—	5KE		SIIBRID
										—"—	2×9	—"—	5KE		—"—
									3	39.12	2×20	—"—	K-11		—"—
										—"—	2×15	—"—	K-11		—"—
	K-11	—"—	40.54	40.54	37.94	450/610	B	M	1	39.29	2×20	—"—	K-10		
										—"—	2×15	—"—	K-10		
									2	39.25	2×13	—"—	K-12		
										—"—	2×11	—"—	K-12		
									3	39.28	2×15	—"—	K-13		
										—"—	2×13	—"—	K-13		
	K-12	100-8-16	40.69	40.69	38.07	380/450	B	M	1	39.19	2×13	—"—	K-11		

														—"—	2×9	—
									3	38.94	2×11	—				
										—"—	2×9	—				



	27	—"—	41.35	41.35	39.14	100	B	M	1	39.69	15	ASB.	26		
	28	100-8-11	39.81	40.01	36.21	100	B	M	1	36.28	15	KER	29		
									2	36.30	15	—"—			
									3	36.39	15	—"—			
	29	—"—	39.96	40.42	35.97	100	B	M	1	36.01	20	ASB	31		
									2	37.74	20	—"—	30		
									3	36.14	15	KER	28		
									4	36.03	20	ASB			
	30	100-8-15	40.28	40.45	38.12	100	B	M	1	38.11	20	—"—	29		
									2	38.56	10	—"—			
									3	38.19	15	—"—	32		
	31	100-8-11	40.13	40.13	35.60	200	B	M	1	3580	50	BET			
									2		40	M	29		